

Frivillig tilbagekaldelse

Gasregulator A235IS (DG 3993) mærket 06 og -07-2017

Der er på enkelte Model A235is regulatorer konstateret en minimal afvigelse fra Gas reglementet.

De afvigende regulatorer er mærket :

06-17 og 07-17

Den i EN16129 standarden tilladte lækagerate på en ny regulator er på enkelte regulatorer ikke i overensstemmelse med gasreglementets regler om gastæthed. Der kan på de afvigende regulatorer konstateres små gasbobler med brug af sæbevand eller lækagespray - mellem positionerne Lukket og Åben.

Overskridelsen af den tilladte lækagerate kan kun forekomme i en normalt ikke anvendt driftposition af åbne/lukke grebet på siden af regulatoren, og kan kun registreres under bevægelsen af grebet mellem de to anvente drift positioner ÅBEN - LUKKET.

Alle regulatorer (DG 3993) er dog gastætte når grebet står i Åben og Lukket position.

Der er ikke registreret nogen ulykker med regulator A235is pga af den mulige overskridelse af gaslækage-raten.

Regulator A235IS er solgt i foråret 2017, og er erhvervet enten påmonteret diverse gasforbrugende udstyr eller i løssalg. Model A235is anvendes primært udendørs på gasgrill og indendørs på gasovne.

For at sikre den optimale forbrugersikkerhed skal forbrugere der har erhvervet den ovennævnte regulatormodel stoppe brugen af denne, da den muligvis ikke overholder Gasreglementet og man skal levere den tilbage til forretningen hvor den eller det gasforbrugende udstyr er erhvervet .

